












Instrukcja SZ4











1x		
2x S1		L = 50mm
10x S2		L = 30mm
2x S3		L = 16mm
1x S4		L = 70mm
2x S5		L = 60mm
1x S6		L = 50mm
4x M1		
4x P1		
1x		

UWAGA!

Wszystkie elementy należy skręcać ręcznie. Zabrania się używania narzędzi elektrycznych.



Instrukcja SZ4

1x		
2x S1		L = 50mm
10x S2		L = 30mm
2x S3		L = 16mm
1x S4		L = 70mm
2x S5		L = 60mm
1x S6		L = 50mm
4x M1		
4x P1		
1x		

UWAGA!
Wszystkie elementy należy skręcać ręcznie. Zabrania się używania narzędzi elektrycznych.

